

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СОВРЕМЕННЫЕ КУЗНЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба начальника производства СКТ</i>					
014-21. Старший мастер	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
015-21. Мастер	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
016-21. Термист 4 разряда	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
017-21А(017-21-1А). Кузнец-штамповщик 5 разряда	Шум: Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума на работника.	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника пр. СКТ; Дирекция</i>	
019-21А(019-21-1А). Нагреватель 4 разряда	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника производства СКТ; Дирекция</i>	
021-21. Наждачник 3 разряда	Шум: Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума на работника.	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника пр. СКТ; Дирекция</i>	
	Вибрация: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации на работника.	<i>Постоянно</i>	<i>Служба начальника пр. СКТ; Дирекция</i>	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
022-21. Наждачник 3 разряда	Шум: Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума на работника.	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
	Вибрация: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации на работника.	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
023-21. Оператор крана с радиоуправлением 4 разряда	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
027-21. Электрогазосварщик	Химический и АПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение вредного воздействия химических веществ	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
	Шум: Применять сертифицированные средства защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума на работника.	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект Дирекция
<b>Служба качества</b>				
030-21А(030-21-1А; 030-21-2А). Контролер 4 разряда	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект; Служба качества; Дирекция
031-21. Контролер 4 разряда	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно	Служба кадрамика пр.ект; Служба качества; Дирекция

Дата составления: 01.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производства

(должность)

(подпись)

Черкасов А.В.

(ф.и.о.)

30.12.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Букина И.В.

(ф.и.о.)

30.12.21

(дата)

Менеджер по персоналу

(должность)

(подпись)

Фролова С.Н.

(Ф.И.О.)

30.12.21

(дата)

Специалист по охране труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Лоскутов А.Г.

(Ф.И.О.)

30.12.21

(дата)

Заместитель по технике

(должность)

(подпись)

Буланов С.В.

(Ф.И.О.)

30.12.21

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

831

(№ в реестре)

(подпись)

Угрюмова Е.С.

(Ф.И.О.)

01.12.2021

(дата)